

תעודת בדיקה מס' 7113219434
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ורד רפאל טכנולוגיות בע"מ

מענו : אצל 33 גן שורק 7686500

תאריך ההזמנה : 05/09/2021

תאור המוצר

דוגמת אריח בגוון אפור עם צד אחד דמוי שיש ועם צד שני משובץ המכונה ע"י המזמין :
אריח LUSHENG לחיפוי פנים דגם PVC MARBLE WALL PANEL
תוצרת LINYI LUSHENG DECORATION MATERIALS CO., LTD, סין.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 17/08/2021

הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין
מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

בדיקת דליקות עם מקור אש קטן לפי תקן הבין-לאומי ISO 11925-2:2002
"Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to direct impingement
of flame –
Part 2: Single-flame source test".

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק**

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין
להשתמש בו אלא במלואו

סיכום

1. המוצר הנ"ל איזוטרופי לכיוונים.
2. זמן חשיפה לאש 30 שניות.
3. הפיסות נבדקו מהשטח הפיסה ומקצה הפיסה מצד דמוי שיש בלבד.

(פרטים ראה בגוף התעודה)

שם החותם : גנאדי מרלין
תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך : 14/09/2021

תעודת בדיקה מס' 7113219434

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

5.1 תיאור הדוגמה

- דוגמת אריח בגוון אפור עם צד אחד דמוי שיש ועם צד שני משובץ המכונה ע"י המזמין : אריח LUSHENG לחיפוי פנים דגם PVC MARBLE WALL PANEL תוצרת LINYI LUSHENG DECORATION MATERIALS CO., LTD. סין.

5.2 מידות הדוגמה

- מידות הדוגמה : כ- 25 X 9 ס"מ ; עובי ממוצע : כ- 3 מ"מ.
- מסה ליחידת שטח : כ- 6035 גר"מ"ר.
- מסה ליחידת נפח : כ- 2103 ק"ג/מ"ק.

6 איקלום

- פיסות הדוגמה אוקלמו בטמפרטורה (23 ± 2) מעלות צלזיוס ולחות יחסית (50 ± 5) אחוז לפי תקן אירופי EN 13238 במשך 90 שעות עד המשקל הקבוע.

7 תהליך הבדיקה

- תאריך הבדיקה 13/09/2021 מ- 09:08 עד 09:45.
- תנאי המעבדה : 25 מעלות צלזיוס ו- 53% לחות יחסית.
- זמן חשיפה לאש 30 שניות.
- מהירות יניקה עם מבער דלוק 0.70 מטר לשנייה.

8 ממצאי הבדיקה

תוצאות הבדיקה משטח הדוגמה (צד דמוי שיש)

פיסה מס'	האם הפיסה נדלקה?	האם הלהבה עברה את הקו הייחוס העליון?	האם הדוגמה התפרקה?	האם הנייר סינן נדלק?
1	לא	לא	לא	לא
2	לא	לא	לא	לא
3	לא	לא	לא	לא
4	לא	לא	לא	לא
5	לא	לא	לא	לא
6	לא	לא	לא	לא

תוצאות הבדיקה מקצה הדוגמה (צד דמוי שיש)

פיסה מס'	האם הפיסה נדלקה?	האם הלהבה עברה את הקו הייחוס העליון?	האם הדוגמה התפרקה?	האם הנייר סינן נדלק?
1	כן	לא	לא	לא
2	כן	לא	לא	לא
3	כן	לא	לא	לא
4	כן	לא	לא	לא
5	כן	לא	לא	לא
6	כן	לא	לא	לא

אי ודאות

לא ישים מכון שלא היו מדידות.

תל אביב / 14/09/2021

סוף תעודת הבדיקה